

驾车外出出现故障怎么办 应急修车十大窍门教给你

驾车外出难免会出现一些故障。假如行驶中出现故障或有故障而暂时无零配件供应又需急用的情况,我们不得不采取一些应急的修理方法。现将一些简便易行的应急修理方法介绍如下。

- 1.油箱损伤**
机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
- 2.油管破裂**
油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
- 3.油管折断**
油管折断时可找一根与油管直径相匹配的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。
- 4.缸盖出现砂眼而漏油、漏水**
可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
- 5.油管接头漏油**
机动车使用时,如发动机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
- 6.进、出水软管破裂**
破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎

好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。

7.风扇皮带断裂
可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。

8.螺孔滑扣
螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁,使其两边膨胀增大再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。

9.膜片或输油泵膜片破裂或折断
可拆开油泵

取出膜片,用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型,并磨光装上。

10.气门弹簧折断
气门弹簧折断后,可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。也可找一片1毫米厚的铁皮,剪成比弹簧直径大1毫米的圆片,内部剪一圆孔,直径小于弹簧直径4毫米,外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。

进水车辆维修后要注意保养

问:我的车前段时间因为被积水浸泡而进了维修厂,修好后总觉得发动机的噪声变大了,请问这种情况正常吗?该如何解决?

答:就像人需要休养一样,汽车进水也算是“大病一场,即便“康复出院”,仍然需要细心保养,毕竟有些问题可能要经过一段时间的使用才会暴露出来。因此,车主在车辆维修后应特别注意以下三个方面:

首先是注意观察。进水车辆在维修后,也可能存在一些问题,车主可以在日常使用中细心观察,以发现故障。通过看和听,发现有没有尖锐刺耳的声音或是不正常的亮灯现象以及使用一些功能时是否出现故障。如果发现问题应该及时联系汽修厂进行维修,像传感器的故障灯闪亮、座椅无法移动等,均可回厂检测维修,以确保车辆的安全使用。同时,建议车主在行驶过程中要注意是否存在怠速不稳、发动机声音偏大以及车子生锈等现象。

其次是严格检测。车主在日常保养时要注意对电路、安全气囊以及其他机械部件进行经常性的检测。对电路系统的检测主要是汽车电脑板以及车灯。现在汽车产品的电子化程度越来越高,汽车电脑指挥着全车电子系统,它工作的好坏至关重要。而电子产品的大敌就是“水”,因此对进水车辆检测时尤其要对电脑板进行“重点关照”,如果汽车电脑板存在故障引起假报警,会直接影响到行车安全。对机械部件的检测主要是发动机的检测。密封性不好的发动机会发生漏油,导致机油不够。发动机因为缺少机油的润滑而发热,从而会发生爆缸。还要注意在行驶过程中有没有异响或者抖动。由于进水车辆在电器方面的隐患比较多,也比较难以及时解决,所以车主主要特别注意。

最后是莫忘磨合。大家一般都知道在购买新车后要先进行磨合,车辆才会进入“最佳状态”,但维修后的车辆同样需要磨合就不是每个人都清楚的了。尤其是那些发动机进水的车辆,经过大修后同样要像对待新车一样进行磨合。

蓄电池突然断电自救方法

晚上下班,孙女士照常准备开车回家,可启动的时候发现,车怎么也打着火,就听见启动时嗤嗤的声音。孙女士赶紧给4S店的救援打电话,救援人员告诉她,是蓄电池没电了。可孙女士早晨上班时已经检查过了,空调、灯光都是关闭的,没有用电的设备,怎么蓄电池就突然没电了呢?

相信经常开车的朋友也会遇到跟孙女士相同的问题。4S店的维修人员表示,要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己

的爱车发出的“求救信号”。这种信号有以下几种表现形式:一是起动机不转或转动微弱,以致起动机无法发动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。出现上述问题,车主就要检查一下是否是蓄电池的问题了。

为了尽量减少蓄电池的电力消耗,4S店的专家提出两点建议:首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要

使用的电器设备的电源关掉。养成良好的用车习惯,就可以避免不必要的困境。

但万一遇到了蓄电池突然没电,也有几种办法可以“自救”。

一,推车启动是大家最熟悉也是最有效的应急启动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤



其要避免使用此方法启动。

二,为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应该在车内准备一条跨接电缆,这在一般的汽配店都能买到。不过,在连接跨接电缆时,千万不能搞错跨接电缆的连接顺序。

最可靠的办法还是及时联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电,以启动发动机。

上海大众汽车
SHANGHAI VOLKSWAGEN

www.svw-volkswagen.com



徐峥导演特别作品,诠释“真”本色

品·质 唯真 全新桑塔纳

安全,源于科技。全新桑塔纳以高端技术,为旅途保驾护航。整体冲压及热成型工艺,使钢板强度达到常规钢板的2.5倍;使用激光钎焊技术,在保证车身美观的同时,更令钢板达到分子层面的接合。配备ESP车身动态电子稳定系统,更有全方位六安全气囊提供周密防护,让你一路安心无忧。



六冲程冲压



热成型高强度钢板



全方位六安全气囊



全新桑塔纳荣获中国C-NCAP碰撞测试五星安全认证
C-NCAP碰撞测试所用车型为SVW7161285

New Santana 全新桑塔纳

—— 走遍天下都不怕 ——

枣庄鲁沪上海大众4S店官方微博: <http://e.weibo.com/u/208925572>

使用微信扫描二维码,即刻关注上海大众汽车枣庄鲁沪平台获得最新资讯以及更多服务体验



Das Auto.

上海大众特许销售商
枣庄鲁沪汽车城

薛城店地址: 枣庄市高新区光明西路305号
市中店地址: 枣庄市中区青檀南路石油公司斜对过
台儿庄店地址: 枣庄市台儿庄区运河大道西侧(台韩路南侧)

销售热线: 8696888 售后服务热线: 8692869
销售热线: 5792888 售后服务热线: 5796999
销售热线: 6703888 售后服务热线: 6805806