

# 备胎不常用也应勤保养

## 老化期为四年左右

对于大多数车主而言,备胎可能是车内最不常用的物件之一,也正因为如此,在做保养的时候,往往忽略了对备胎的检测和保养。

殊不知,备胎虽不常用,但往往会在关键时刻发挥重要作用。本期汽车学堂,就向车主介绍一些备胎保养的小常识。



### 定期检测有无磨损

通常情况下,车主在日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,不少车主的备胎形同虚设,难以在关键时刻派上用场。事实上备胎至关重要,特别是高速远距离驾驶。

一般来说,对于备胎的检测,主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行驶,因为轮胎侧壁较薄,高速行驶容易发生爆胎。

### 使用时应调整胎压

需要提醒的是,备胎在储存

过程中为了保证形状和使用,在气压选择上与常用轮胎不一样。一般低压胎是2.0到2.5之间,而备胎是2.5到3.0之间。备胎的气压是不合格的,由于车主没有气压表,没办法调节气压,因此换了备胎之后,应找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。一般备胎气压打到2.7是安全的。

另外,备胎不应替代正胎长时间使用,由于备胎平时不常使用,与地面摩擦机会相对较少,换上备胎后,因四条胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。

### 应定期更换

不少车主往往会遇到这样一种情况:爱车在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。这主要是因为轮胎属于橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。

同时,由于轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。因此,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎沾到油

污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。

### ■小贴士:

#### 如何更换备胎?

1. 用千斤顶把汽车稍微支起来,在轮胎还没有脱离地面之前,把车轮的紧固螺母拧松。
2. 把紧固螺母拧松之后,继续用千斤顶把汽车支起来,待轮胎完全脱离地面之后,把原轮胎拆下来。
3. 装上备胎,按着对角线的次序,分别把所有的紧固螺母全都均匀地紧固好。
4. 把千斤顶降下来,更换轮胎的工作到此结束。

## 切勿将汽车长期停放 容易导致故障率高

经常有些车主因为各种原因,将自己的汽车长期停放在车库里。对于此种情况,有汽车专业人士表示,长期停放汽车对汽车的危害是相当大的,因此,不建议车主们在外出时,长期将车停放,汽车故障率高。

对于汽车为什么不能长期停放呢,有汽车专业人士表示,一是油封会较容易老化,因为车辆停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。

二是机油氧化腐蚀机件,车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。当再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且阻力大大增加,造成启动困难。

三是蓄电池提前报废。现在,汽车用的一般是铅酸蓄电池,其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。

四是长期停放后,轮胎会变形。汽车停驶后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖动,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。

五是长期停放后,汽车的电子元件出故障。汽车上的电子元件及连接件有一个共同的特点,就是要防水、防潮和防腐蚀,否则就会引发故障。对于停驶车辆的电子元件或插线接头,受潮的可能性就会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。

(本报综合)

SIMPLY CLEVER  
专于智慧于行

ŠKODA



自1984到2014年,上海大众汽车一路与卓越同行,取得了辉煌的成就,为庆祝上海大众汽车30周年,值此马年新春之际,斯柯达明锐倾情推出超值礼包。



【实力伯乐 新年新宏图】  
豪迈飞腾,纵横驰骋,实力座驾谁堪驾驭?  
有志就放马过来,共迎明锐新旅程!

新年换新车

—11、12日明锐专场团购会



扫一扫,获取更多实力资讯

斯柯达 — 真实感悟 真爱生活 ☎ 400 820 1111 www.skoda.com.cn

ŠKODA  
斯柯达

山东鲁沪汽车销售有限公司—上海大众汽车斯柯达特许销售商

4S店地址: 枣庄高新区茂源北路258号(鲁沪汽车城) 销售热线: 0632-8658666 8653777  
滕州店: 滕州益康大道东侧569号(国税局南200米) 销售热线: 0632-5250088 5250089  
台儿庄店地址: 台儿庄经济开发区运河大道与台韩路交叉口路南 销售热线: 0632-6618789 6619789

上海大众汽车  
SHANGHAI VOLKSWAGEN

30  
Anniversary  
1984-2014  
与卓越同行  
PROGRESS WITH EXCELLENCE