

高品质的外部播放器 正版CD 音乐光盘

音源 让汽车音响效果变得更好

现在很多人购买的车型越来越好，在享受到便利、舒适之余，汽车音响也随之有了较大的升级，即便音响成为不了您选择的关键，但还是会发现好音响都是随着好车型出现的，所以理应让这些已经付出金钱包括在内的音响发挥出最大的功效。那么，如何才能让汽车音响发出最好的声音呢？



音源素质不能低

其实多数汽车音响都优化的不错，但没能发出天籁之音往往“毁在”了使用阶段，以笔者身边驾驶高档车的朋友来看，他们往往只是通过手机连接汽车音响，播放存在手机中的MP3格式音乐，而且通常从网络上随意下载的音乐经过了很大的压缩，很多音乐文件的码率都不足128Kbps，换句话说，这已经是在糟蹋那些高档汽车音响了。

更有甚者，很多追求便捷的消费者不去存储高品质的音乐文件，而是直接利用

一些智能手机中的音乐 APP 在线播放歌曲，通常在没有成为 VIP 会员的情况下且为了保证网络速度，这些手机在线播放的音乐会被压缩到极致，损失了太多的音乐细节，听感上会大为降低。

所以如果您想要汽车音响表现的更好，应该稍微注意一下音源，我们有如下建议：

高品质的外部播放器

比如艾利和 AK100/120/240、索尼 D50、D100、HiFiMAN HM-901、苹果 iPod classic 等国内可以轻易买到的产品。这些机型

喇叭不响莫着急 维修常识教给你

汽车喇叭是驾驶时使用频繁的装置,如果使用时经常出现单音、音质差,并且时好时坏,有时根本不响等故障,给车主带来很多不便。汽车喇叭如何进行日常维护和自我检修,喇叭出现上述故障时,应先区分是线路故障还是喇叭本身的故障。

线路故障主要为线路虚接,如:喇叭插头端子松动、喇叭继电器触点烧蚀、方向盘处喇叭开关接触不良等。但在很多喇叭故障中,尤其冬季出现问题较多的是喇叭本身故障。

结合我们的使用环境等因素,喇叭本身的故障主要为以下几个原因:

1.触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏。

2.密封不严易受潮:虽然喇叭内部是密

闭的,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。

3. 电磁线圈端子接触不良: 有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的, 非牢靠焊接连接, 如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠易产生虚接故障, 导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因, 无法修复, 只能更换新件。

建议汽车喇叭使用中的注意事项:

1.洗车时切记防止喇叭被淋湿,发现喇叭进水尽快用风枪吹干。

2.尽量不要总是长时间按喇叭,这样容易造成喇叭触点过早烧蚀。

3.喇叭出现故障尽量寻求专业维修技师帮助,不要盲目更换喇叭,这样容易造成不必要的浪费。(新华)

冬季汽车底盘养护勿忽视

汽车养护方面,底盘护理最容易被司机朋友忽视,但在冬季或湿滑天气底盘维护的好坏重要性就很明显了。冬季要对底盘进行养护要彻底做底盘清洗及防锈处理。首先要对底盘进行彻底的清洗,使之露出“本色”,这样防锈护理才可以开始进行。要注意的是,在清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷涂涂层,形成一层保持持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5—10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。

做完专业的底盘护理后,也并不代表万无一失了,其中有一个误区,那就是时常人们为了爱车会对车子自行进行冲洗,其中时常会加入一些清洁剂,这时请注意不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身和底盘,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。

建议您去专业美容店做底牌护理,其质量的好坏有一个简单方法可以试出:做完防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,这样的效果才代表是货真价实的护理,才可起到很好的防锈保护效果。

汽车底盘机件损坏急救有方

当汽车在野外或远离修车地点而遇到底

盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。

制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动作用。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。

制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡 10 分钟~20 分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。

离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层,用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。

横拉杆球节断裂,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断裂的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。

(新浪)

(新浪)

北京现代 NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

MISTRA名图 名志图远

当追随成为唯一方向时 你开创新时代



北京现代汽车有限公司 客服电话 400-800-1100(手机可拨打) www.beijing-hyundai.com.cn

名图欢迎您来店赏车试驾进行中

北京现代汽车枣庄凯顺特约销售服务店

枣庄店地址：枣庄光明西路张范BRT车站东100米X3999号

销售热线: 0632-3136666 售后热线: 0632-3136999