

自己动手修车小窍门

不花钱不求人

爱好汽车的车主们，可能会经常有一些汽车的小毛病不知道是该去修理店看看呢，还是自己可以动手解决。其实，只要是有一定的动手能力和爱好的人，都可以尝试自己解决一些小问题，所谓修车不花钱，求人不如求己。那究竟哪些毛病是我们自己动手就可以解决的呢？以下让我们来看一些自己动手修车的小窍门。



1、雨刷器刮片：

小毛病自己修复

雨刷器虽然只有在雨雾霜雪时才会频繁使用，但因为长期在车外日晒雨淋，部件老化也很快，如果正常使用，一般来说一年更换一次为宜。

行车时遇到风霜雨雪、车辆放置挡风玻璃尘土飞扬使用玻璃水清洁时，都需要使用雨刮片，粗略估算，一片雨刮片，全年可能会在玻璃上刮数万次，它也是安全行车的前提。

有时会雨刮片启动时发出“呱呱”的噪音，其实并非是雨刮器老化损坏该换了，如果用小工具检修、调整还可以继续用。试着用小钳子把雨刮器的各个关节连接处和夹橡胶片处的间隙调整一下，可以消除噪音。

如果还没有消除噪音，尝试着给用来带动雨刮器的轴部位加一点润滑油或者清理一下轴的锈蚀。

平时注意使用合格的汽车玻璃水，也会保护雨刷器或雨刷片的寿命。还有就是要注意不要让雨刷器过于频繁的长时间空转使用，过度使用容易将轴烧毁。

2、小动作可以延长车灯灯泡寿命

用酒精擦拭新灯泡，把灯泡上的指纹和油污去掉，这样可以适度延长灯泡寿命。由于灯泡在点亮时工作温度通常会很高，手印等留在灯泡表面的油脂会造成灯泡散热不均匀，从而导致局部过热使灯泡寿命缩短。

汽车大灯的灯泡一般来说每行驶5万公里或者2年左

右，亮度效果就会减弱，这时需要更换灯泡。灯罩老化使灯光模糊，也会影响行车安全，因此灯罩一但出现老化也要立即更换。

如果发现大灯高度车内调节不理想，可以将发动机盖打开，大灯上方有一小孔，里面是内六角螺丝，用车上自备螺丝刀调整即可。

3、轮胎噪音很大怎么办？

胎噪本身是不可避免的，但如果在环境噪音比较小的时候，会感觉胎噪格外大，所以判断胎噪是否异常，要对比环境噪音和道路状况。

异常的胎噪一般是由于轮胎异常磨损引起的，使用一段时间的轮胎，如果感觉到胎噪增大，可以尝试定期清理一下轮胎花纹里夹着的石子，又可以保护轮胎，还能降低胎噪。

一般来说下过雨后车行驶时轮胎噪声变小，而洗车后胎噪会变大，这是因为内侧防护板上有泥吸噪。如果将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布就可以避免这一情况了。

日常用车时，每一万公里要调整一下轮胎位置，每2万公里检查一下四轮定位，如果异常进行校正调整。

4、剩下的机油有妙用

每次保养，桶装机油是用不完的，每次的剩余量盖好盖放在后备箱里就是了。三四次剩余的机油合在一起，也够保养一次使用了。

或者可以将每次换油剩下用不了的那些机油都存起来，行

驶4000公里后，从机油尺处抽出部分机油，加入剩下的机油，再开3000公里换油。或者在下次保养时，放完机油后，先用少量剩余机油倒入缸内冲洗，排出残留在缸底的油底，再添加新机油，这样保养效果更好。

5、车门拉手松、钥匙孔发涩：

一把螺丝刀加一点润滑油就可以搞定

打开前车门，侧面有一个塑料盖，用螺丝刀旋开可以看到里面一个螺丝，松动一下，但不要完全拧开，从外面把锁芯拔出来，里面有一个门锁拉线扣在把手上，调整一下拉线的松紧就可以

解决这个问题。后备箱门的螺丝用密封条堵着，拨开密封条可以处理，锁芯涂上润滑油，就可以解决了。

(腾讯)

东风 HONDA



释放吧 更闪耀的你
思铭 CIIMO 激情登场



详情敬请垂询东风Honda各特约销售服务店

生而不凡 尽情释放

东风Honda第四款车型思铭CIIMO激情登场！锐利的流线型外观带来无限的动感享受，1.8L i-VTEC发动机和5速变速器的经典动力组合令高动力与低油耗二者兼得，质感宽敞的内饰空间让您尽享驾乘乐趣，极具未来感的数字化多层次仪表盘，与闪耀的你，尽情释放。

思铭
CIIMO

枣庄鑫宇汽车销售服务有限公司

公司地址：枣庄市光明西路(张范汽车站东100米)

销售热线：0632-4979999

售后热线：0632-4979888

滕州店：滕州市益康大道 鼎源汽车城G区1号

销售热线：0632-5234888

售后热线：0632-5234886

东风本田汽车有限公司
www.wdhac.com.cn

CR-V

思铭 CIVIC

思铭 CIVIC HYBRID 混合动力

思铂睿 SPIROR

思铭 CIIMO

客服热线：800-880-9899
400-880-6622