

年检不合格?

# 七种情况导致无法通过车辆年检



每年的年检除了“扎堆”外,最常见的是因各种“小毛病”不能通过,因此,车主们最好提前做好“功课”,一些不符合规定的车辆,在年检前车主都自动“还原”。

## 大灯亮度不够

很多车灯由于电路老化,电力不足导致灯光昏暗;有的车辆由于出事故,重新安装的车灯质量不过关,导致灯光暗,不管是那种原因,车辆灯光过暗或者过强都会被视为不合格,不得通过年检。根据国家标准,私自改装氙气大灯,灯光照射角度超标,过不了检测线。因此,在年检前最好恢复原车大灯的状态。

## 贴膜颜色太深

很多车主会给车窗贴的是深色遮阳膜,在车外很难看清车内。根据国家的相关规定,机动车驾驶室必须保证驾驶员前方视野和侧方视野,前挡风玻璃及两侧前窗玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射比不允许小于70%,即车辆前排的透光率不得小于70%。所以,车主最好提前测量透光率等数值,过深的肯定不能过关。

## 平时刹车踩得轻

说到刹车踩得轻也不能通过年检,很多车主会感觉挺冤的。一

般在踩刹车时往往是前轮的制动先发挥作用,其次是后轮制动,而长期在市内慢速行驶或轻缓刹车,后轮刹车还未启动光靠前轮制动就能将车子停下来,后轮制动一直不受力,检测车辆是进行高速检测,因而按照年检标准会出现刹车不灵现象。车主在年检前最好到开阔路面提速后,再猛踩几下刹车,让后轮制动也活动起来。

## 车贴占车身面积30%

车贴虽然看起来只是一种“面子工程”,没有实质性的破坏车辆结构和使用,但也会影响车辆年检,一般车贴面积超过整车表面面积的30%就不能通过年检。尤其是那些在车上随意贴广告和电话的有商业宣传性质的车贴,就更不被允许。在年检前一定要清理干净。

## 不合格改装

汽车经过改装后,为车主带来了很高的回头率。不过,这种类似“外科整形手术”的改装为年检带来不小的麻烦。年检时,车身外观必须和行驶证一致。此外,有些车

主会给爱车加装“冬菇头”,改善发动机的进排气、涡轮增压等性能,这种私自改装、改换在年检时也不予通过。

## 无灭火器、三脚架警示牌

对于车内灭火器,很多车主并不重视,还有反光三脚架,但当车辆在路上发生故障,在车后摆放一个反光三脚架可警示后方来车避免事故发生。车辆在进行审验时,检查部门会把车上是否备有可以正常使用的灭火器作为检测项目之一,没有配备灭火器的车辆不能通过年检。同时要求灭火器材状态良好,司乘人员会熟练使用,同样,三脚架警示牌没有也不能通过年检。

## 车辆违章未处理

很多车主会因各种原因忘了处理违章,在年检时发现有违章已来不及。机动车违章记录如果未处理完,将不能参加年检,即使通过车辆外检,交管部门也不会核发检验合格证明。所以车主在年检前一定要记得先去处理违章记录。



## 汽车年检的流程

- 填表。需要填写机动车牌证申请表和机动车查验记录表两张表格,要用碳素笔,圆珠笔不行,填表处有参车辆年审流程考样本。
  - 找到年检录入窗口,审查材料,录入。
  - 找到违规查询窗口。如有违规,在此一并缴清罚款。
  - 找到检测员进行车辆的外检,要求打开车前盖,查验车架号,检测员给出检测合格签字页,之后,到检测缴费窗口(一般是100元),给发票。
  - 找到检测登录窗口,所
- 有材料留在该窗口处。可以开车去检测车间了。
- 排队等待检测,有人指挥车辆。检测完后给一张检测报告单。
- 拿着检测报告单回业务厅,交到5号窗口领取所有资料(已订在一起),并按要求签字。
- 将资料递交1号窗口,并交上行驶证,办事员发给年审车贴,并在行驶证副本的反面打上新的年审日期。
- 年审完毕,可以回家了,别忘了把车贴贴在前车窗的右上角。

(本报综合)

## 全新K系迎新 5重盛惠回馈

五重惊喜优惠等您来——“进店有礼”、“惊喜抽奖”、多种零利率或低利率的“Young计划”、“T速专享礼”……

现在购买东风悦达起亚全系车型,更多好礼、更多优惠方案,超乎您的想象!

详询枣庄征聘专营店 活动时间:2014年12月20日至2015年1月15日



KIA

东风悦达·起亚

### 东风悦达起亚枣庄征聘4S店

销售热线:0632-3789999 服务热线:0632-5202222 24小时救援热线:0632-3551111 地址:枣庄市西外环齐村立交桥北600米路西  
薛城直营店 销售热线:0632-8652666 地址:高新区茂源北路89号  
台儿庄直营店 销售热线:0632-6722111 地址:台北汽车城